

**АКТ**

**осмотра индивидуальных приборов учета тепловой энергии, расположенных в многоквартирном доме дом 1 корпус 1 по ул. Болдина в г. Туле**

«25» марта 2018г.

Комиссия в составе представителя Управляющей компании ООО "УК "Новострой", в лице заместителя генерального директора Кириенко С.В., инженера - техника Казак В.И.

составили настоящий АКТ о нижеследующем:

«25» марта 2018 года проведено обследование индивидуальных приборов учета тепловой энергии, расположенных в многоквартирном доме 1 корпус 1 по ул. Болдина в г.Тула, в ходе осмотра выявлено, что у следующих приборов учета выявлены следующие недостатки не позволяющие определить правильность их работы:

Кв. №	№ ИПУ	№ ИПУ	не работает
218	347211	347211	не работает крыльчатка счетчика
116	347208	347208	не работает крыльчатка счетчика
217	347203	347203	не работает крыльчатка счетчика
203	444326	444326	не работает крыльчатка счетчика
202	444032	444032	не работает крыльчатка счетчика
158	348743	348743	не работает счетчик
153	445156	445156	не работает счетчик
163	444046	444046	не работает крыльчатка
158	444281	444281	не работает крыльчатка счетчика
143	346843	346843	не работает крыльчатка счетчика
147	346848	346848	не работает крыльчатка счетчика
147	346846	346846	не работает счетчик
146	346837	346837	не работает крыльчатка счетчика
132	346803	346803	не работает крыльчатка счетчика
83	347303	347303	не работает крыльчатка
94	646843	646843	не работает крыльчатка
98	348134	348134	не работает крыльчатка
57	449935	449935	не работает крыльчатка
62	348914	348914	не работает крыльчатка
49	346918	346918	не работает крыльчатка
29	446636	446636	не работает счетчик
14	445138	445138	не работает счетчик
17	445156	445156	не работает крыльчатка
6	441142	441142	не работает крыльчатка
Кв. №	№ ИПУ		
Кв. №	№ ИПУ		
Кв. №	№ ИПУ		
Кв. №	№ ИПУ		
Кв. №	№ ИПУ		

Члены комиссии:

Заместитель Генерального директора ООО "УК "Новострой" Кириенко С.В.

Инженер-техник ООО "УК "Новострой" Казак В.И.



\* настоящий акт подлежит размещению на сайте, доске объявлений в МКД

АКТ

осмотра индивидуальных приборов учета тепловой энергии, расположенных в многоквартирном доме дом 1 корпус 2 по ул. Болдина в г. Туле

«25» марта 2018г.

Комиссия в составе представителя Управляющей компании ООО "УК "Новострой", в лице заместителя генерального директора Кириенко С.В., инженера - техника Казак В.И.

составили настоящий АКТ о нижеследующем:

«25» марта 2018 года проведено обследование индивидуальных приборов учета тепловой энергии, расположенных в многоквартирном доме 1 корпус 2 по ул. Болдина в г.Тула, в ходе осмотра выявлено, что у следующих приборов учета выявлены следующие недостатки не позволяющие определить правильность их работы:

Кв. № <u>205</u>	№ ИПУ	<u>346822</u>	<u>не вращаются крыльчатки счетчика.</u>
Кв. № <u>193</u>	№ ИПУ	<u>444 067</u>	<u>не работает счетчик</u>
Кв. № <u>192</u>	№ ИПУ	<u>444 060</u>	<u>не вращаются крыльчатки</u>
Кв. № <u>175</u>	№ ИПУ	<u>444641</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>153</u>	№ ИПУ	<u>444 588</u>	<u>не работает счетчик</u>
Кв. № <u>132</u>	№ ИПУ	<u>346 857</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>116</u>	№ ИПУ	<u>444 623</u>	<u>не работает счетчик</u>
Кв. № <u>112</u>	№ ИПУ	<u>347 068</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>103</u>	№ ИПУ	<u>444 622</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>100</u>	№ ИПУ	<u>444 628</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>83</u>	№ ИПУ	<u>444 592</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>76</u>	№ ИПУ	<u>347 266</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>75</u>	№ ИПУ	<u>347 259</u>	<u>ошибка элемента питания</u>
Кв. № <u>61</u>	№ ИПУ	<u>347 108</u>	<u>не вращаются крыльчатки</u>
Кв. № <u>68</u>	№ ИПУ	<u>348 120</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>57</u>	№ ИПУ	<u>346 938</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>58</u>	№ ИПУ	<u>346 944</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>57</u>	№ ИПУ	<u>346 941</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № <u>12</u>	№ ИПУ	<u>444 638</u>	<u>не вращаются крыльчатки.</u>
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____
Кв. № _____	№ ИПУ _____	_____	_____

Члены комиссии:

Заместитель Генерального директора ООО "УК "Новострой" Кириенко С.В.

Инженер-техник ООО "УК "Новострой" \_\_\_\_\_



\* настоящий акт подлежит размещению на сайте, доске объявлений в МКД